COBPEMENHAR N3MEPHTEABHAR TEXHIKA MODERN INSTRUMENTATION

ПРОСТОЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ПРОБНИКА **A SIMPLE METHOD TO VERIFY THE BANDWIDTH OF YOUR PROBE**

Джа-Йонг Чанг (Jae-yong Chang), менеджер по маркетингу пробников и принадлежностей

олосой пропускания осциллографов и осциллографических пробников называется выраженный в герцах диапазон рабочих частот. Обычно полоса пропускания определяется по частоте, на которой сигнал ослабляется до 70,7% от исходного значения входного сигнала, что соответствует снижению уровня на 3 дБ. Большинство производителей осциллографов стараются сделать амплитудночастотную характеристику осциллографа/пробника в указанном частотном диапазоне как можно равномернее, и большинство потребителей просто полагаются на указанную полосу пропускания осциллографа или пробника, не задумываясь над тем, действительно ли они получают указанную полосу для всего измерительного тракта, начиная с наконечника пробника. Теперь вы можете воспользоваться приведенными ниже несложными пошаговыми инструкциями для проверки полосы пропускания своего пробника с осциллографом, которым вы пользуетесь.



Рис. 1. Пример гауссовой амплитудно-частотной характеристики осциллографа

Для измерения полосы пропускания осциллографического пробника часто используют векторный анализатор цепей (VNA), который обычно дорого стоит и сложен в использовании. Кроме того, типичные пассивные пробники обладают высоким сопротивлением и рассчитаны на подключение ко входу осциллографа с входным сопротивлением 1 МОм, что делает традиционный метод измерения параметра S₂₁, используемый векторным анализатором, сложно реализуемым в связи с тем, что эта система обладает волновым сопротивлением 50 Ом.

Другой способ измерения полосы пропускания заключается в непосредственном измерении АЧХ с помощью источника синусоидального сигнала, ответвителя и измерителя мощности. Для выполнения такого измерения вам



придётся подключить эти приборы через интерфейс дистанционного управления, такой как GPIB или USB. Ручное выполнение этой работы очень трудоёмко, подвержено ошибкам и требует больших усилий при необходимости внесения изменений в измерительную схему.

Более простой способ измерения полосы пропускания пробника, а особенно пробника с узкой полосой (например, пассивного пробника с полосой <1 ГГц), заключается в выполнении измерения во временной области с помощью осциллографа, имеющего встроенный источник прямоугольного сигнала, функцию дифференцирования и функцию быстрого преобразования Фурье (БПФ). Для использования этого метода осциллограф должен поддерживать второй функциональный выход. В противном случае альтернативный метод заключается в сохранении осциллограммы осциллографом, импортировании её в компьютерное ПО анализа, такое как Matlab, и применении математических функций для обработки прямоугольного сигнала.

Когда вы подаёте на свою систему прямоугольный сигнал, вы получаете отклик на перепад. Если теперь применить к нему дифференцирование, вы получите импульсную характеристику; выполнив быстрое преобразование Фурье от этой импульсной характеристики, вы получите частотную характеристику системы.

Осциллограф реального времени Agilent Infiniium является превосходным инструментом для такой быстрой оценки полосы пропускания. Ниже приведена пошаговая процедура измерения. В данном примере измерения использовался пассивный пробник N2873A 500 МГц и осциллограф Infiniium DSO9404A с полосой пропускания 4 ГГц.

• Подключите вспомогательный выход осциллографа ко входу осциллографа с помощью измерительной оснастки, такой как Agilent E2655C, и 50-омного кабеля с разъёмом BNC. Осцилло-

граф Infiniium имеет вспомогательный выходной порт Aux, обеспечивающий прямоугольный сигнал с крутыми фронтами (~340 пс, 10-90% для серии Infiniium 9000), который предназначен для калибровки пробника. Важно отметить, что длительность фронта сигнала источника должна быть короче фронта пробника, и АЧХ источника должна быть достаточно равномерной в исследуемой полосе частот.

EMA TOPIC



Рис. 2. Измерение источника сигнала сопротивлением 25 Ом с помощью измерительной оснастки Agilent E2655C

• Подключите пробник к измерительной оснастке для измерения одного фронта источника. Провод заземления пробника должен быть как можно короче для снижения влияния на исследуемую цепь.

Ch 1 (жёлтый) = источник (выход Aux), нагруженный пробником

Ch 2 (зелёный) = измеренный выход пробника



Рис. 3. Развертка крутого фронта

- Расположите фронты сигналов по центру экрана, настройте запуск по выходу пробника (ch2) и используйте усреднение или захват с высоким разрешением для снижения шума сигнала.
- Используйте встроенную математическую функцию осциллографа для дифференцирования реакции на перепад. Вы получите импульсную характеристику канала 2, к которому подключен пробник. Привяжите дифференцированный выход реак-

контрольно-измерительные приборы и системы **TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS** Nº 1. 2014



COBPEMENHAS M3MEPHTEABHAS TEXHIKA MODERN INSTRUMENTATION

ции на перепад к функции F1 осциллографа.

• Примените к импульсной характеристике (F1) измеренного прямоугольного сигнала встроенную функцию FFT Magnitude. Измените масштаб



Рис. 4. Использование встроенной математической функции осциллографа для дифференцирования реакции на перепад

БПФ на 100 МГц/дел (центральная частота на 500 МГц при полной полосе экрана 1 ГГц) и 3 дБ/дел по вертикали.

 Теперь вы получите график амплитудно-частотной характеристики. Поскольку вертикальный масштаб БПФ установлен на 3 дБ/дел, а горизонтальный масштаб — на 100 МГц/дел, можно увидеть, что пробник имеет полосу пропускания ~530 МГц.

Но есть одна хитрость. В некоторых осциллографах функция диффе-

ренцирования производит наилучшее приближение наклона по трём соседним точкам, а затем присваивает этот наклон центральной точке. Это может исказить результаты измерения, если плотность выборок на спаде характеристики окажется недостаточно большой, поэтому поэкспериментируйте с плотностью выборок и убедитесь, что она не влияет на полосу пропускания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение встроенных математических функций современных цифровых осциллографов позволяет измерить частотную характеристику или полосу пропускания пробника по его реакции на прямоугольный сигнал с крутыми фронтами. По сравнению с некоторыми другими методами измерения этот под-

0 (n	-	CALL Date		
	CO C2 C3 C4 Concess 2 Decky On Your Operate (77 Hogenholt Scene 1 Ferritrat	Use freet paint writed "Indextes sour before "Indextes sour before Working MATLAND is no Working Sons Working Sons Torse Tor	ende antiee Franklike Contro Franklike Som Loos Gile	
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	rearing	* Reference Level 1482/02/dim	Reschaftion RW Micros RHS Davit Frequency 0.0 Hz Stop Frequency Losson Carlo	
All Province Transmission	Traped, markating Cl: 508 M 0.8 dise Scale: 10 8 No Spar: 1.0 10 No Spar: 2.0	er Illiain Prive Gave	take A A A	H) A the

Рис. 5. Примените к импульсной характеристике встроенную функцию FFT Magnitude

Civilia Selap Trigge Measure Analyte Clatter Denics me	je day	2013.2.56
Con Coave High Res	2,58 (H)-	
m m	-530 AlHa barovidth	
I Marine		
	Y IAA	
I bringer and marine the partition of the	harder and and an and a second	alle.
t 20 Carlos Carlos II S.00 m/ No.	15.7904 m. + 0 + M T 2/8 mA	1
for Acquirection screpped, navigating Carrent Poak CTL 581 Mitr Power: 34-2 dbir Sculat 100 Mit	Title Refer 16 4 1 5 18 12	
Frequency: 171.001 Mar. Span: 2.00 Gap 2007 30.0 Mile	Set up Preve Secritica	

Рис. 6. Теперь вы получили график АЧХ

ход является самым простым и не требует применения дорогостоящих измерительных приборов. 🔄

In oscilloscopes or oscilloscope
probes, bandwidth is a measure of the
width of a range of frequencies measured
in Hertz. Utilizing the built-in mathemati-
cal capabilities available in modern digi-
tizing oscilloscopes, it is possible to derive
the frequency response or the bandwidth
characteristics of a probe based on the
measured step response of a fast step sig-
nal. Among those several test methods,
the time domain approach is the easiest
to duplicate without needing expensive
test instruments.

В Новосибирске и Омске открылись представительства торговой марки «Актаком»!

- Работа с офисами, расположенными в Новосибирске и Омске;
- Бесплатная доставка товара по Новосибирску и Омску;
- Оборудование как в наличии на складах в Новосибирске и Омске, так и под заказ;
- Возможность бесплатного заказа каталогов продукции «Актаком»;
- Теперь можно убедиться в преимуществах наших приборов с помощью демонстрационных стендов, расположенных в наших офисах!

000 «АКТАКОМ Сибирь»

630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, оф. 515, тел.:+7 (383) 219-5444 644042, г. Омск, ул. Карла Маркса, 41/1, оф. 333, тел.:+7 (3812) 514-541 info@aktakom-siberia.ru www.aktakom-siberia.ru

АКТАКОМ – ТЕПЕРЬ И В СИБИРИ!







КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ TEST & MEASURING INSTRUMENTS AND SYSTEMS № 1, 2014